RANGE ROVER SPORT 3.0 PHEV MY26

APJOMS	DETAĻAS NR.	PAKALPOJUMA VEIDS	NOBRAUKUMS	DAUDZUMS/L
Tehniskās apkopes darbi	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,40
Nomainiet SmartKey™ atslēgas bateriju.	YWK10003L	Detaļa	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Veiciet transportlīdzekļa pārbaudi saskaņā ar WSM instrukcijām. Ja iespējams, veiciet arī eVHC.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Veiciet izmēģinājuma braucienu saskaņā ar WSM instrukcijām.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Fiksējiet neparastas transportlīdzekļa stāvokļa pazīmes un nepieciešamos papildu darbus.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Ja deg kļūmes brīdinājuma indikators(-i), pārbaudiet sistēmu ar JLR apstiprinātu diagnostikas aprīkojumu un fiksējiet rezultātus.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Atjauniniet servisa ierakstu.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Atiestatiet apkopes indikatoru.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Pārbaudiet, vai nav neizpildītu piemērojamu servisa kampaņu vai atsaukumu.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Transportlīdzekļa iebraukšana servisa darba vietā	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Transportlīdzekļa izbraukšana no servisa darba vietas	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Riepu pārbaude (spiediens, protektora dziļums, stāvoklis)	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet motoreļļu.	STJLR.03.5006 SAE 0W-20	Detaļa	34 000 km / 24 mēnešu apkope	9,44
Nomainiet eļļas filtru.	LR133455	Detaļa	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet salona gaisa filtru.	LR153596	Detaļa	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet bremžu šķidrumu.	LR052652	Detaļa	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,15
Nomainiet dzesēšanas šķidrumu.	LR181438	Detaļa	34 000 km / 24 mēnešu apkope	9,10
Nomainiet ārējo salona gaisa filtru.	LR153562	Detaļa	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Notīriet un ieeļļojiet izbīdāmos sānu pakāpienus.	0	Darbs	34 000 km / 24 mēnešu apkope	1,00
Tehniskās apkopes darbi	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,90
Nomainiet SmartKey™ atslēgas bateriju.	YWK10003L	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Veiciet transportlīdzekļa pārbaudi saskaņā ar WSM instrukcijām. Ja iespējams, veiciet arī eVHC.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Veiciet izmēģinājuma braucienu saskaņā ar WSM instrukcijām.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Fiksējiet neparastas transportlīdzekļa stāvokļa pazīmes un nepieciešamos papildu darbus.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Ja deg kļūmes brīdinājuma indikators(-i), pārbaudiet sistēmu ar JLR apstiprinātu diagnostikas aprīkojumu un fiksējiet rezultātus.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Atjauniniet servisa ierakstu.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Atiestatiet apkopes indikatoru.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Pārbaudiet, vai nav neizpildītu piemērojamu servisa kampaņu vai atsaukumu.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Transportlīdzekļa iebraukšana servisa darba vietā	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Transportlīdzekļa izbraukšana no servisa darba vietas	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Riepu pārbaude (spiediens, protektora dziļums, stāvoklis)	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet motoreļļu.	STJLR.03.5006 SAE 0W-20	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	9,44
Nomainiet eļļas filtru.	LR133455	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00

RANGE ROVER SPORT 3.0 PHEV MY26

APJOMS	DETAĻAS NR.	PAKALPOJUMA VEIDS	NOBRAUKUMS	DAUDZUMS/L
Nomainiet gaisa filtra elementu.	LR152100	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet salona gaisa filtru.	LR153596	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet dzesēšanas šķidrumu.	LR181438	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	9,10
Nomainiet bremžu šķidrumu.	LR052652	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,15
Nomainiet ārējo salona gaisa filtru.	LR153562	Detaļa	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Notīriet un ieeļļojiet izbīdāmos sānu pakāpienus.	0	Darbs	68 000 km / 48 mēnešu apkope	1,00
Tehniskās apkopes darbi	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	6,20
Nomainiet SmartKey™ atslēgas bateriju.	YWK10003L	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Veiciet transportlīdzekļa pārbaudi saskaņā ar WSM instrukcijām. Ja iespējams, veiciet arī eVHC.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Veiciet izmēģinājuma braucienu saskaņā ar WSM instrukcijām.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Fiksējiet neparastas transportlīdzekļa stāvokļa pazīmes un nepieciešamos papildu darbus.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Ja deg kļūmes brīdinājuma indikators(-i), pārbaudiet sistēmu ar JLR apstiprinātu diagnostikas aprīkojumu un fiksējiet rezultātus.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Atjauniniet servisa ierakstu.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Atiestatiet apkopes indikatoru.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Pārbaudiet, vai nav neizpildītu piemērojamu servisa kampaņu vai atsaukumu.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Transportlīdzekļa iebraukšana servisa darba vietā	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Transportlīdzekļa izbraukšana no servisa darba vietas	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Riepu pārbaude (spiediens, protektora dziļums, stāvoklis)	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Notīriet un ieeļļojiet izbīdāmos sānu pakāpienus.	0	Darbs	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet motoreļļu.	STJLR.03.5006 SAE 0W-20	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	9,44
Nomainiet eļļas filtru.	LR133455	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet salona gaisa filtru.	LR153596	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet dzesēšanas šķidrumu.	LR181438	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	9,10
Nomainiet ārējo salona gaisa filtru.	LR153562	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet palīgagregātu piedziņas siksnu.	LR185208	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet elastīgo bremžu šļūteni.	LR153820	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet elastīgo bremžu šļūteni.	LR153821	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet elastīgo bremžu šļūteni.	617123463	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet elastīgo bremžu šļūteni.	617123462	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,00
Nomainiet aizdedzes sveces.	LR178881	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	6,00
Nomainiet sadales kārbas eļļu.	LR16085	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,25
Nomainiet aizmugurējā bloķējošā diferenciāļa eļļu (ja uzstādīts).	TYK500010	Detaļa	102 000 km / 72 mēnešu apkope	1,27